

Also mein Papa und ich haben den Einbau getätigt und dokumentiert. Anfangs gabs kleine Schwierigkeiten, aber die lagen an meinem Auto (Daewoo Nexia).

Hier nun die Dokumentation:

Auf dem ersten Bild sieht man das Auto nochmal vor unserem Einbau. Das zweite Bild zeigt das alte Abblendlicht. Auf dem dritten, vierten und fünften Bild sieht man die alte Glühlampe, die wir in Fahrtrichtung links ausgebaut haben. Auf dem sechsten Bild gehts an den Einbau der Osram Lampe in Fahrtrichtung links. Bild Nummer sieben zeigt erste Ergebnisse. Rechts in Fahrtrichtung das alte Abblendlicht und links in Fahrtrichtung die Osram Lampe. Bild Nummer acht ist der Einbau der Osram Lampe rechts in Fahrtrichtung. Und Bild Nummer neun und zehn kennt ihr ja schon von meinem dritten Bericht. Vollständigerweise wollte ich die aber mitschicken. Darauf sieht man das Ergebnis. Das neue Fahrerlebnis ist einfach toll. Alles ist auf einmal so hell erleuchtet. \*smile\*



